


2号井戸ノズル不良交換箇所

不良箇所 R4 R5 R6 R7

新
通
川



至本成寺

至三条駅