

3号井戸ノズル不良交換箇所

不良箇所 R4 R5 R6 R7



日吉神社

駒沢宅
四日町5-5
3
7
11
13
16
20
23
25
27
22
16
15
13
9

9 16

6 3 27

5 15 0 4 9 48 44 42 37 31 28 17 14 13 3

34 6 12 14 15 20 23 28 29 31 32 34
三村自動車 田中宅

四日町9-19

四日町9-22

野島酒店

四日町4-6

秋田宅

赤澤宅

四日町9-13

7 5

◎ 井戸

5 18 27 28 38

小林宅

四日町10-10

16

スター精機

29
28
26
16
14
13
11
9

34 33 30 27 25 23 18 8 1

R6
R4
駐車場

保内屋

南四日町1-8-1

36
35
31
30
29
23
21
20

17
15
10
9
8
3

ハル美容室

南四日町1-7-5

小林宅

南四日町1-7-9

市場

8
ときわ屋

至本成寺

至三条駅